

Universalhalter mit Schnellwechselfutter

Sicherer Halt und schneller Bit-Wechsel.

894/4/1 K Universalhalter



Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit $\frac{1}{4}$ "-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Schnellwechselfutter

Antrieb: $\frac{1}{4}$ "-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

05053522001	$\frac{1}{4}$ "	51	2"	$\frac{1}{4}$ "	14,3

894/4/1 Universalhalter



Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit $\frac{1}{4}$ "-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Schnellwechselfutter

Antrieb: $\frac{1}{4}$ "-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

05053520001	$\frac{1}{4}$ "	75	3"	$\frac{1}{4}$ "	14,3

894/14/1 Universalhalter



Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit $\frac{1}{4}$ "-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Schnellwechselfutter

Antrieb: SDS plus

05053560001	$\frac{1}{4}$ "	75	3"	14,3	

895/4/1 K Universalhalter



Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit $\frac{1}{4}$ "-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Antrieb: $\frac{1}{4}$ "-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

05053872001	$\frac{1}{4}$ "	52	2"	$\frac{1}{4}$ "	14,3

895/4/1 K SB Universalhalter

	4013288
05073318001	●○ 1 x 1/4" x 52 029195

