

Bit-Checks / Bit-Safes Universal

Für den universalen Einsatz.

Bit-Check 7 TX Universal 1



1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 6 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.

05056294001	
●○	893/4/1 K 1 x 1/4"x50
⊕	867/1 TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Bit-Check 7 Hex-Plus 1



1 Bithalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter, 6 Bits, zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

05056168001	
●○	895/4/1 K 1 x 1/4"x52
○	840/1 Z 1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; Hex-Plus 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB



05073404001



●○ 893/4/1 K
1 x 1/4"x50
⊕ 867/1 TORX®
1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25;
1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25;
1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Bit-Check 7 TiN Universal 1



1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 6 Bits, TiN-Beschichtung für notwendige Härte z. B. in der Serienschraubung.

05056285001	
●○	893/4/1 K 1 x 1/4"x50
⊕	851/1 TiN PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
⊕	855/1 TiN PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
●	800/1 TiN 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Bit-Check 7 TX B0 Universal 1



1 Bithalter mit Schnellwechselfutter, 6 Bits, zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

05056158001	
●○	894/4/1 K 1 x 1/4"x51
⊕	867/1 Z TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; B0 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Bit-Check 7 TiN Universal 1 SB



05073537001



●○ 893/4/1 K
1 x 1/4"x50
⊕ 851/1 TiN PH
1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
⊕ 855/1 TiN PZ
1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
● 800/1 TiN
1 x 0,8x5,5x25;
1 x 1,2x6,5x25