



## 371009 - Auflauf für Bodenschwelle Rahmenteil Silber

### Technische Zeichnung



				<b>B</b>			<b>Nº</b>
Silber	Rahmenteil			8	23,5	50	100

<sup>1)</sup> MACO TRANSIT

### Verwendungshinweise

- Ein getriebeseitiges Absinken von Fenstertürflügeln kann dazu führen, dass der Zapfen am Flügel nicht mehr frei in das Schließteil in der Bodenschwelle einläuft und dies kann zu Beschädigungen an Beschlagteilen bzw. Bodenschwelle führen.
- Um diese Beschädigungen zu verhindern, wurden spezielle Aufläufe für Bodenschwellen, bestehend aus Flügel- und Rahmenteil, entwickelt.

### Montage

