

# Bit-Checks / Bit-Safes Universal

Für den universalen Einsatz.

## Bit-Check 6 Universal 2



6 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den universalen Einsatz.

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 05056473001 |                                                        |
| +           | 851/4 TZ PH 1 x PH 2x50                                |
| +           | 855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50                   |
| +           | 867/4 Z TORX® 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50 |

## Bit-Check 6 TX Universal 1



6 Bits, zähhart (Z), für den universalen Einsatz.

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05056472001 |                                                                                                  |
| +           | 867/4 Z TORX® 1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50 |

## Bit-Check 6 Universal 2 SB

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 05073638001 | 4013288<br>155245                                      |
| +           | 851/4 TZ PH 1 x PH 2x50                                |
| +           | 855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50                   |
| +           | 867/4 Z TORX® 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50 |



## Bit-Check 6 TX Universal 1 SB

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05073637001 | 4013288<br>155252                                                                                |
| +           | 867/4 Z TORX® 1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50 |



## Bit-Check 6 Universal 3



6 Bits, zähhart (Z), für den universalen Einsatz, 851/4 A extrahart, profilierte Version, 868/1 V mit Haltefunktion.

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 05056479001 |                                          |
| +           | 851/4 A PH 1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50      |
| +           | 867/4 Z TORX® 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50 |
| +           | 868/4 V 1 x # 1x50; 1 x # 2x50           |

## Bit-Check 6 PZ Universal 1



6 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den universalen Einsatz.

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 05056471001 |                                                   |
| +           | 855/4 TZ PZ 2 x PZ 1x50; 3 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50 |