# Universalhalter mit Edelstahl-Hülse

## Sicherer Halt durch starken Magneten.

### 893/4/1 K Universalhalter



Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit

1/4"-Außensechskantantrieb nach

DÎN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit

Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

	•	₽,	₽,	0	$\varnothing$	
		mm			mm	
05 <b>134480</b> 001	1/4"	50	2"	1/ "	10,5	

### 899/3/1 Universalhalter



**Abtrieb:** Geeignet für die Aufnahme von Bits mit

1/4"-Außensechskantantrieb nach

DÎN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

**Ausführung:** Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet 5,5 mm-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit

Aufnahme nach DIN ISO 1173-B 5,5

	•	₽,	₽,	0	Ø	
		mm		mm	mm	
05 <b>053425</b> 001	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5	

### 893/4/1 K SB Universalhalter





### 899/4/1 Universalhalter



**Abtrieb:** Geeignet für die Aufnahme von Bits mit

1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und

Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit

Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

		•	₽,	₽,	0	Ø	
			mm			mm	
05 <b>053457</b> 001	899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10,5	
05 <b>053455</b> 001	899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10,5	
05 <b>053459</b> 001	899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10,5	
05 <b>053458</b> 001	899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/ "	10,5	

#### 899/4/1 SB Universalhalter

•		4013288
05 <b>347100</b> 001	<b>●O</b> 1 x <b>899/4/1 K 50</b> 1/4"x50	095268
05 <b>073357</b> 001	● <b>○</b> 1 x <b>899/4/1 75</b> 1/4"x75	029720
05 <b>134398</b> 001	● <b>○</b> 1 x <b>899/4/1 152</b> 1/4"x152	099907

