




10902 - Drehlager 3-flg. PVC links oben + unten verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung




Verkehrsweiß RAL 9016	PVC	links	oben + unten	60	20	No. 10902 ¹⁾
-----------------------	-----	-------	--------------	----	----	-------------------------

¹⁾ Bei Ausführung Silber sind der Packung keine Abdeckungen für das Rahmeneil beigelegt.

Lehren

Bohrlehre für Drehlager 3-flg.	PVC	1	No. 13029
--------------------------------	-----	---	-----------


Bohrbild PVC




oben	unten
Y = Überschlagstärke	Y = Überschlagstärke
X = Überschlagstärke minus 7,5 mm	X = Überschlagstärke minus 7,5 mm


Verwendung Bohrlehre PVC

Best.-Nr. 13029 / Bohrdurchmesser: Ø 5 mm / Ø 7 mm




Montage






Drehlager montiert im Rahmen



Flügel ein- und aushängen

Vorbereitung




ACHTUNG:

Die Höhenstellschraube und den Lagerzapfen vor dem Einhängen schmieren!

* FETT


	Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder technischer Vaseline! Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. verwenden!
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flügel einhängen




1. Höhenstellschraube ca. 3 Umdrehungen nach unten drehen.
2. Lagerzapfen in das Drehlager oben einführen, anschließend Flügel-lager auf Drehlager unten aufsetzen.
3. Höhenstellschraube nach oben stellen, bis die korrekte Falzluft erreicht ist.

Flügel aushängen



1. Höhenstellschraube ca. 3 Umdrehungen nach unten drehen.
2. Flügel anheben und nach vorne ausschwenken.
3. Flügel aus oberem Drehlager aushängen.

Einstellungen



Anpressdruckeinstellung

