



918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher



Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Klinge: Durchgehend Sechskant, Schlagkappe, Schlüsselhilfe bei Größe 1-4

Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze

Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größe: 4/200 Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig

						
		mm	mm	mm	mm	"
05017050001	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"
05017052001	PZ 2	6	10	100	105	4"
05017054001	PZ 3	8	13	150	112	6"
05017056001	PZ 4	10	16	200	117	8"

918 SPZ SB Kreuzschlitz-Schraubendreher



4013288

05100080001	1 x PZ 1x80	181633
05100081001	1 x PZ 2x100	181640
05100082001	1 x PZ 3x150	181657



977 TORX®-Schraubendreher



Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Klinge: Durchgehend Sechskant, Schlagkappe, Schlüsselhilfe

Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze

Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig

						
		mm	mm	mm	mm	"
05024400001	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"
05024401001	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"
05024402001	TX 25	6	10	100	105	4"
05024403001	TX 27	6	10	125	105	5"
05024404001	TX 30	8	13	150	112	6"
05024405001	TX 40	8	13	150	112	6"

Tipp



Warum besteht der Kraftform Plus Griff aus mehreren Komponenten?



Wera produziert den Kraftform-Griff aus mehreren Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Für den Kern wird ein widerstandsfähiger Kunststoff eingesetzt, der die Klinge auch bei hohen Belastungen sicher hält. Für die farbigen Kontaktzonen wird ein weiches Material verwendet. Das Material hat höheren Reibungswiderstand und erlaubt die Übertragung größerer Kräfte. Die schwarzen Bereiche mit ihrer härteren Oberfläche verhindern das „Festkleben“ der Hand am Griff. Schnelles Umgreifen ist möglich.




Wera Black Point Spitze



Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.



Innenvierkantaufnahme in der Schlagkappe in der Schlagkappe



Die Version mit Innenvierkantaufnahme in der Schlagkappe ermöglicht durch die Verschraubung mit Quergriiff, Zyklop-Knarre oder Bit-Ratsche die Übertragung höherer Drehmomente.